

## STK8050 – replika

Tyto obvody již nelze dodat od originálního výrobce a replikované obvody mají jistou technickou odlišnost od originálu. Tato odlišnost spočívá v absenci emitorových odporů koncových tranzistorů které jsou v replice nahrazeny zkratem. Díky této technické odlišnosti nelze použít původní nastavovací předpis klidového proudu koncových tranzistorů jelikož měřící body vedoucí k pinům číslo 2, 3, 4 nejsou aktivní. Nastavení klidového proudu koncových tranzistorů je nutno měřit přímo pinem č.1 nebo pinem č.5. Po výměně obvodu je naprosto nezbytné dodržet základní metodiku nastavování klidového proudu neboť jinak hrozí zničení obvodu. Jinak zpracované obvody dodat nelze a toto je jediné možné řešení které v praxi funguje ale vyžaduje skutečně odbornou práci. Obvod STK8050 nahrazuje obvody menšího výkonu STK8030 a STK8050. Tyto obvody nemají žádnou jinou přímou náhradu.

Tento pokyn ja zpracován jako interní informace pro zákazníky KTS-AME s.r.o.

